


KLEBEANLEITUNG GLASDEKOR



1. Glasfläche gründlich reinigen.



2. Folie mit Motiv nach unten ausrollen. Fest mit der Rakel über das dickere Trägerpapier streichen.



3. Vorsichtig und im flachen Winkel entfernen. Gegebenenfalls nachrücken.



4. Übertragungspapier mit Motiv und Glasfläche mit der Wasser-Spülmittel-Lösung einsprühen.
Bei Fensterstickern nur die Glasfläche besprühen.



5. Glasdekor an gewünschter Stelle anbringen und positionieren.



6. Mit der Rakel von innen nach außen über das Motiv streichen. **Rakel in das weiche Tuch wickeln, um Schäden an der Folie zu vermeiden.**



7. Mit dem Föhn das Glasdekor trocknen. Dies kann einige Zeit dauern. Glasdekor über Nacht trocknen, wenn kein Föhn zur Hand ist.



8. Überstehende Folie beim Sichtschutz vor dem Entfernen des Übertragungspapieres abschneiden.



9. Übertragungspapier vorsichtig vom Motiv abziehen.